

Az észak-déli metróvonalon a Lehel tér állomásnál található egyik váltón a szerelvények csak 5 km/h sebességkorlátozással haladhatnak át (eredetileg 60 km/h sebességgel közlekedhetnének a kérdéses szakaszon).

A váltóra a ma reggeli üzemkezdettől 20 km/h sebességkorlátozást vezettek be, azonban a pályafenntartás helyszínre küldött munkatársa a forgalom fenntartását csak az 5 km/h-s korlátozás bevezetésével és a váltó folyamatos helyszíni felügyeletével tartja biztonságosnak.

A Metróért Egyesület több alkalommal felhívta a figyelmet a 3-as metró infrastruktúrájának kritikus állapotára. Az időközben megkezdett síncserék mellett szükséges a teljes infrastruktúrára (a pálya mellett pl. az alagutak szigetelésére, a szellőztetésre, mozgólépcsőkre) kiterjedő általános felülvizsgálat és az ez alapján feltárt hiányosságok mielőbbi kijavítása.

Metróért Egyesület